

CERTIFICATE

Certified that the Building of Smt. Sarojben Damjibhai Vikamshi Dnyanpeeth, Shegaon Road, Khamgaon Tq.Khamgaon Dist.Buldana is Inspected on dated 19/05/2023 and it is found structurally sound under normal condition.

The certificate is valid for the year 2023-24 i.e.upto 31 March 2024.



(J. N. Kale)

Sub Divisional Engineer

P.W.Sub Division,

Khamgaon

Counter Sign.




(S. P. Thotange)

Executive Engineer


Public Works Division

Khamgaon




PRINCIPAL

S.S.D.V. Dnyanpeeth
Shegaon Road, Khamgaon



President
Student Welfare Society
Khamgaon



महाराष्ट्र शासन
कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
खामगांव



ई-मेल :- khamgaon.ee@mahapwd.gov.in

दूरध्वनी क्र. 07263 - 254897

जा.क्र. 3271 /चिशा/2023

दि. 13/06/2023

प्रति,

मुख्याध्यापक,
श्रीमती सरोजबेन दामजीबाई विकमशी ज्ञानपीठ,
शेगांव रोड, खामगांव
ता.खामगांव जि.बुलढाणा.

विषय :- इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.

संदर्भ :- 1) आपले कार्यालयाचे पत्र क्र.4725/SWS/2023 दि.23/03/2023.

2) उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, खामगांव यांचे पत्र क्र.1979/ताशा/दि.24/05/2023.

उपरोक्त विषयानुसार श्रीमती सरोजबेन दामजीबाई विकमशी ज्ञानपीठ, शेगांव रोड, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलढाणा या इमारतीची उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, खामगांव यांनी पाहणी केली असता, सदर इमारत ही सुस्थितीत असल्याचे आढळून आले आहे.

करीता सन 2023-2024 चे प्रमाणपत्र या पत्रासोबत देण्यात येत आहे.

सहपत्र :- प्रमाणपत्र सन 2023-2024


(एक प्रतीत)


कार्यकारी अभियंता
सा.बां.विभाग खामगांव

8/6

8/6

प्रतिलिपी :- उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, खामगांव यांना माहितीकरीता अग्रेषित.


PRINCIPAL
S.S.D.V. Dnyanpeeth
Shenar Road, Khambgaon


President
Student Welfare Society
Khambgaon